



PROSPETTO SUD



- A CAUSA DELLA PRESENZA DEL PONTEGGIO NON È STATO POSSIBILE ESEGUIRE UN RILIEVO PUNTUALE DELLE FACCIATE. PERTANTO, FENOMENI DI DEGRADO NON SONO STATI RILEVATI E NON È STATO POSSIBILE INDIVIDUARE CON PRECISIONE I RELATIVI INTERVENTI DI RIPRISTINO, CHE NELLE PRESENTI TAVOLE SONO DA INTENDERSI COME IPOTIZZATI;

- TUTTI I PARAPETTI ESISTENTI SONO STATI SOSTITUITI CON NUOVI PARAPETTI CONFORMI AL D.M. 23/1/1989 ED AL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI MILANO; LADDOVE ASSENTI, SONO STATI PREVISTI NUOVI PARAPETTI CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE.

[illegible]