



LEGENDA:

- COSTRUZIONI
- DEMOLIZIONI
- ◻ SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI

NOTE:

- A CAUSA DELLA PRESENZA DEL PONTEGGIO NON È STATO POSSIBILE ESEGUIRE UN RILIEVO PUNTUALE DELLE FACCIATE. PERTANTO, FENOMENI DI DEGRADO NON SONO STATI RILEVATI E NON È STATO POSSIBILE INDIVIDUARE CON PRECISIONE I RELATIVI INTERVENTI DI RIPRISTINO, CHE NELLE PRESENTI TAVOLE SONO DA INTERPRETARE COME IPOTIZZATI;

- TUTTI I PARAPETTI ESISTENTI SONO STATI SOTTOPosti A NUOVI PARAPETTI CONFORMI AL D.M. 23/6/1989 ED AL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI MILANO; LADDOVE ASSENTI, SONO STATI PREVISTI NUOVI PARAPETTI CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE.

[illegible]